

Mendoza, jueves 5 de febrero de 1981

Tránsito normal por el túnel internacional

"El material acumulado corresponde a un derrumbe realizado, por la empresa constructora del túnel, de un callejón que ya no se utiliza. Eso pudo haber provocado algunos pequeños inconvenientes, pero a esta altura ya todo está controlado". Así se refirió, ante la consulta de Diario MENDOZA, el ingeniero Gabriel Piñol, a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

Más adelante agregó: "Cuando se construyó el túnel, Techint utilizó una calle auxiliar que salía a

unos 200 metros de la entrada del túnel. Ahora eso ya no se utiliza, entonces se decidió cerrarlo. Tal vez no se avisó por considerarlo innecesario, y los desprendimientos llegaron a entorpecer en parte el tránsito, pero había personal que hacía las indicaciones necesarias".

"De todas formas —concluyó el ingeniero Piñol— yo estuve en la zona en el día de ayer, y le puedo asegurar que está todo controlado. No existe ningún impedimento de cruzar por el túnel".