

Mejoramiento de la acústica

El remozamiento del teatro Independencia

Este tradicional centro de la cultura y las artes de Mendoza está siendo acondicionado para lograr aumentar el confort que se ofrece a quienes concurren allí, así como también a mejorar las condiciones para contar con un excelente sonido y capacidad de visualización.



FOTOS LOS ANDES

Empleados trabajando en el foso del teatro. Segunda etapa de las obras.

El teatro Independencia es para los mendocinos permanente motivo de orgullo, no sólo por la excelencia de su programación sino por su imponente arquitectura. Es un constante anhelo de la comunidad mendocina y en especial del sector cultural, el mantener no sólo su brillo estético y su calidad de primer centro artístico sino también la actualización técnica acorde con las necesidades que tienen los distintos espectáculos que allí se presentan.

Es por ello que el gobierno de la Provincia encaró una remodelación del complejo, de acuerdo con un estudio técnico que fijó en tres etapas la labor a desarrollar.

Remodelación a largo plazo

La primera etapa incluyó la remodelación del recinto, el "foyer", las áreas de circulación, salidas de emergencia y recuperación del mobiliario. Tareas éstas que los mendocinos pudieron apreciar cuando la sala fue reinaugurada hace dos años. Cabe

destacar que las mejoras realizadas en nuestra principal sala de la cultura, produjeron opiniones favorables, por parte de quienes acostumbran a visitarla asiduamente.

En la segunda etapa, se arregió el sector de camarines, para brindar mayores comodidades a quienes deben utilizarlos, incluidos los baños, a los que se reacondicionó con cerámicos y nuevos artefactos sanitarios, además de pintura.

La reestructuración también comprendió el sector administrativo del teatro ya que a la Dirección Provincial de Cultura, que ocupa la planta alta del edificio, se le cambió el piso de sus oficinas, ampliando algunas y dotándolas de iluminación adecuada y mobiliario acorde a las tareas que allí se realizan.

Otra de las remodelaciones que se llevaron a cabo fue la habilitación de la escalera de salida a la calle Espejo, que permitirá el ingreso al sector administrativo y que será utilizada como "una salida de emergencia para espectáculos".

Mejor acústica y mayores comodidades

Con relación a las butacas, los técnicos decidieron reubicarlas de manera que permitiesen una mejor visión del escenario y de esta forma se logró aumentar la capacidad de la sala, elevando su número a 900 espectadores, cómodamente ubicados.

En cuanto a la acústica, tema que preocupa no sólo a los conocedores sino también a la mayoría del público, se formuló un estudio cuyo objetivo fue el de anular el ruido proveniente de las áreas que rodean al complejo, ya que el teatro Independencia se encuentra ubicado en una zona de intenso movimiento. Mediante un estudio, se llegó a la conclusión de que para evitar el ruido era necesario colocar un sistema de dobles ventanas, consistente en marcos de madera de mayor grosor y ancho.

Tercera etapa

El equipo técnico continuará los trabajos al iniciar esta tercera fase, que

tiene por objetivo principal ampliar el escenario, que actualmente tiene 150 metros cuadrados, a los que se le agregará un escenario móvil mecánico de 30 metros cuadrados, aproximadamente.

El arquitecto José Purpora, responsable de la tarea de remodelación del teatro Independencia, señaló a los periodistas que la "labor iniciada hace casi tres años continuará cumpliéndose en las tres etapas fijadas, dando como resultado la puesta en valor de una joya artística como es nuestro teatro Independencia".

Es bueno rescatar el estudio preliminar que se realizó, contemplando todas las necesidades y requerimientos que las distintas expresiones artísticas como la danza, el teatro, la música, la pintura, exigen para hacer de esta sala su máximo lugar de expresión.

El monto de las obras es de \$ 192.422 y la labor ha sido realizada por la Dirección de Planificación del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología.



Personal de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas observando detalles de los trabajos realizados.



Fachada remodelada del teatro Independencia.