

Mendoza, lunes 23 de noviembre de 1981

#### VENDIMIA DE LA CAPITAL

Según pudo saberse, ha quedado conformada la comisión que organizará la Fiesta de la Vendimia de la Municipalidad de la Capital.

El ingeniero Grosso Dutto estará al frente de ella y será secundado por los licenciados Angel Cirasino y Troiano y por el contador de la Comuna, señor Madio.

Con respecto a la fiesta central, nada se sabe aún pese a que existe un proyecto tendiente a que sea realizada conjuntamente por las municipalidades del área metropolitana.

Sin embargo, es sólo un plan que está en las intenciones del Poder Ejecutivo sin que tenga aún posibilidades reales de concreción.

Por el área de Turismo, tampoco en este sentido hay comunicaciones oficiales.

Según trascendió recién en esta semana se comenzarían a tomar las decisiones pertinentes.

## Restauran estatuas en el parque San Martín

La Municipalidad de la Capital ha iniciado una campaña de limpieza, reparación y restauración de las estatuas y monumentos existentes en el parque General San Martín. A ese efecto, personal especializado e instruido sobre el procedimiento, efectúa un tratamiento de las esculturas ubicadas en dicho paseo, comenzando con las de los Caballitos de Marly.

La presencia de desechos químicos en la atmósfera, ante la presencia de la humedad ambiente produce reacciones de poder erosivante que

atacan especialmente los mármoles tornándolos porosos por la disgregación parcial de su textura. Algo similar ocurre como consecuencia de la contaminación ambiental, con la superficie de las figuras de bronce.

Dentro de las cavidades en la que se introducen aquellos desechos, se desarrollan microorganismos que producen agrietamientos por el efecto de segregaciones ácidas que van profundizando las fetas más blandas, afectando así tras determinado tiempo la estructura de la obra.

Para restaurar estos daños se efectúa en las estatuas de mármol un lavado profundo con jabones exentos de detergentes. Posteriormente se trata la superficie con un compuesto de siliconas al 10 por ciento, producto que impermeabilizará la estructura con la ventaja de no dar color ni brillo anormales.

Por su parte las figuras de bronce deben ser protegidas con una cera líquida que tiene la propiedad de fijar una pátina por efecto de la impermeabilización, sellando además la porosidad natural del material.

Los trabajos se complementan con la reparación de los pedestales y su pintado posterior.

La tarea proseguirá en forma continuada con todas las figuras de este tipo emplazadas en el parque General San Martín.